

Lean & Six Sigma – Lean Manufacturing

Lean manufacturing – Value Stream Mapping

Un instrument util pentru a cunoaște situația reală a pierderilor interne este cunoscut sub numele „Harta fluxului de valoare”. Harta fluxului de valoare și trasarea hărții fluxului de valoare înseamnă reprezentarea grafică a fluxurilor de materiale, oameni și informații care duc la realizarea unei familii de produse.

Obiective

Ce este VSM? Definiții, scop și însușirea tuturor operațiilor și activităților succesive care trebuie realizate în ordinea adecvată pentru a crea valoare pentru client.

Durată

- 1 zi

Grup țintă

Manageri și specialiști ai departamentelor de îmbunătățire a proceselor, producție, inginerie, logistică și resurse umane; personal direct productiv.

Beneficii

Determinarea ponderii timpului de lucru care adaugă valoare, față de durata totală necesară pentru realizarea produsului sau furnizarea unui serviciu, de la primirea comenzii clientului și până la livrare.

Tematică

- Descrierea și construirea unei VSM
- Exemplu de aplicare

Forme de evaluare

Probă scrisă: Chestionare de examinare tip grilă. Participanților care promovează examenul li se acordă Certificate în limba română din partea Centrului de Competență Academia TÜV Rheinland România.

Contact

TÜV Rheinland România
Academy & Life Care
academia@ro.tuv.com
Tel. +40 21 318-8834/35

